



SME č. 41.06.17  
Tel.: 606 763 090  
E-mail: michal.dvorak@stkbrevnov.cz

Název provozovatele:  
Auto Freiberg spol.s.r.o.  
Sídlo firmy:  
Radimova 39, Praha, 16900  
Adresa provozovny:  
Radimova 39, Praha 16900

IČO: 45791406  
DIČ: CZ45791406

ID: 9686899

**PROTOKOL č. CZ-410617-21-08-0046**  
**o měření emisí vozidla se vznětovým motorem s řízeným systémem s OBD**

D.1 Tovární značka:	ŠKODA	1. Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL
D.2 Obchodní označení (typ):	SUPERB (3T)	J. Kategorie vozidla:	M1
E. VIN (č. karoserie):	TMBAJ9NP3G7012818	A. Registrační značka:	3SN8962
7. Typ motoru:	DFCA	B. Datum první registrace:	31.07.2015
Výrobní č. motoru *):		Typ emisního systému:	Řízený s OBD
Stav počítače ujeté vzdálenosti (km):	175504	Druh paliva:	NM

**KONTROLA:**

Výsledek vizuální kontroly:	vyhovuje	
Výsledek kontroly readiness kódů:	neúplné	
Výsledek kontroly závad řídicí jednotky motoru:	MIL: nesvítil	
Vyhodnocení stavu řídicí jednotky:	---	
Otáčky [min <sup>-1</sup> ]	Předepsané	bez závad
Volnoběžné	#670 - #870	Naměřené
Přeběhové	#2300 - #2700	755
Korigovaný součinitel absorpce [m <sup>-1</sup> ]		2461
Hodnota kouřivosti naměřená [m <sup>-1</sup> ]		0,25
Rozeptí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m <sup>-1</sup> ]	dovolené	max #0,25
	naměřené	0,00

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): Bosch, BEA070, KTS560, V1.21, BEA070 V1.19 CFFE0424

Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru.

Poznámky: Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu  
Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje  
Vylepena ochranná nálepka č.  
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE00222

Datum provedení měření emisí: 03.08.2021  
Protokol vystaven dne: 03.08.2021

Za správnost:

\*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla



Podpis