

Znalec: Jaromír Tesař
Maroldova 1322
250 82 ÚVALY

Adresát: Okresní soud v Kolíně
zastoupený JUDr. Miroslavou Papežovou
Husovo náměstí 61
282 01 ČESKÝ BROD

ZNALECKÝ POSUDEK

č. 341 -39/2014

znalecký posudek o ceně motorového vozidla Nissan Primera
reg. zn. 9S2 1719 č.j. 51D 205/2011-356

Počet listů: 9 včetně přílohy s fotodokumentací

Počet předaných vyhotovení: 2

Vypracováno: 21.07.2014

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky,
doporučené Znaleckým standardem č.1/2005

0. ÚVOD

0.1

Žadatel o znalecký posudek: Okresní soud v Kolíně
Žádost: Písemná
Ze dne: 07.07. 2014
Termín vypracování posudku: 07.08. 2014

0.2

Účel vyžádání posudku: Stanovení obvyklé ceny osobního automobilu Nissan Primera reg.zn. 9S2 1719 za účelem pozůstalostního řízení

0.3

Datum, ke kterému je cena motorového vozidla stanovena: 16.07.2014

0.4

Podklady pro vypracování znaleckého posudku: Technický průkaz č. AO 033101
Údaje autorizovaného dealera Nissan
Doklad o technické prohlídce z 14.04. 2009
Ceník pneu
Informace o realizaci prodejů použitých motorových vozidel srovnatelného typu v regionu střední Čechy

1. NÁLEZ

1.1 Identifikace vozidla

Značka a typ vozidla:	Nissan Primera 2.0 BCAP11
Druh vozidla:	Osobní automobil
Technický průkaz série, číslo:	AO 033101
Osvědčení o TP platné do:	14.04.2011 (prošlé)
VIN nebo výr. číslo karoserie	SJNBCAP11U0177110
Rok výroby:	1998
Druh karoserie:	Sedan
Výr. číslo motoru (typ):	2857060/SR20 DE
Obsah a druh, ev. výkon motoru:	1 998cm ³ zážehový 96 kW /5 600ot./min
Druh a rozměr pneu prvomontáže:	185/65 R15 88V
Registrační značka (SPZ) vozidla:	9S2 1719
Datum prvního uvedení do provozu:	16.12.1998
Držitel vozidla: .	Michal Valo, Tuklaty, Na Vyhlídce 105
Počet předchozích držitelů:	2
Stav počítače ujetých kilometrů:	Nelze načíst (vybitý akumulátor)
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci :	Souhlasí

1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich event. výměně, s uvedením důvodu opravy (výměny)

Podle stavu vozidla se předpokládá, že na vozidle byly prováděny plánované údržby a kontroly stanovené výrobcem, přední část nese stopy po opravě.

Jiné údaje nebyly doloženy

1.3 Výbava vozidla - posouzení, zda dle údajů výrobce pro uvedený typ odpovídá

Manuální klimatizace, el. ovládání oken dveří a zrcátek, 4x airbag, přední mlhovky, autoradio Sony.

Výbava odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ

1.4 Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn bezdemontážní

prohlídkou dne:

16.07.2014

Za účasti:

Jany Suché – pověřené osoby

Zkušební jízda dne:

nebyla provedena – vybitý akumulátor

1.5. Technický stav jednotlivých skupin vozidla

Motor a spojka:	Nelze natočit – vybitý akumulátor, znečištěný povrch. Spojka funkční.
Převodovka:	5-ti stupňová, manuální, funkční, bez zjevných závad
Rozvodovka: (hnací hřídele)	Funkční, bez závad
Přední náprava:	Funkční, bez zjevných závad
Zadní náprava:	Funkční, bez zjevných závad
Karoserie:	Šedá perleť, poškození levého předního blatníku a levého zadního boku. Mírná koroze a drobná poškození laku po celém povrchu
Výbava karoserie:	Poškozené čelní sklo od kamínku, poškození zadního nárazníku, oloupané sklo pravého zrcátka, uvolněná pravá mřížka před. masky,

1.6 Pneumatiky

Výchozí cena pneu prvomontáže

$$\text{CNPP} = 1\,600,- \times 5 = 8\,000,- \text{ Kč}$$

Pneumatiky na vozidle: zimní protektory 195/65 R15 91T, rezerva letní PIRELI

Pneu	LP	PP	LZ	PZ	R
Typ	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD
Rozměr, označení	195/15	195/15	195/15	195/15	185/15
Druh (prvovýroba - protektor)	PROT.	PROT.	PROT.	PROT.	PRV
Dezén (ozn.)	91T	91T	91T	91T	88V
Výchozí cena pláště Kč	1000	1000	1000	1000	1600
Tech.hodnota THP (%)	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %
Časová cena CČPV (Kč)	800	800	800	800	1600

Celková časová cena pneu na vozidle CČPV: 4 800,- Kč

1.7 Mimořádná výbava

Autorádio Sony – zahrnuto ve výchozí ceně

Tažné zařízení v hodnotě 1 000,-Kč

2. POSUDEK

2.1 Výpočet technické hodnoty vozidla

2.1.1 Výpočet základní amortizace:

Doba provozu	DP = 16 roků	ZAD = 90 %
Pramen, ev.zdůvodnění	TP	
Počet ujetých km	PKM = 170 000	ZAP = 90 %
Pramen, ev.zdůvodnění	doklad STK	
Aritmetický průměr		ZA = 90 %

2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

Skupina (alternativy dle koncepce vozidla)	(a) THSN	(b) ZA	(c) Techn. stav	(d) THS	(e) PDS	(f) PTHS
	%	%	+/- %	%	%	%
Vozidlo jako celek	100	90	-10	9,0	100	9,0

Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = 9,0 %

2.2 Výchozí cena vozidla

Výše výchozí ceny vozidla CN = 600 000,- Kč

Pramen, ev. zdůvodnění: uvádí se srovnatelná cena dle technických parametrů výkonu motoru, koncepce vozidla, výbavy, konstrukce apod.

2.3 Výpočet časové ceny vozidla

Výchozí cena	CN	600 000,-Kč
Výchozí cena pneu prvomontáže	CNPP	8 000,-Kč
Redukovaná cena vozidla	CR	592 000,-Kč
Redukovaná technická hodnota vozidla	THVR	9,0 %
THVR x CR		53 300,-Kč
Časová cena pneu na vozidle	CČPV	4 800,-Kč
Časová cena mimořádné výbavy	CČVM	1 000,-Kč
Časová cena vozidla	CČV	59 100,-Kč

2.4 Výpočet obvyklé ceny

Koeficient prodejnosti vozidla KP = 0,45

Pramen, event. zdůvodnění: informace o realizaci prodejů srovnatelných použitých motorových vozidel v regionu střední Čechy

Obvyklá cena vozidla COB = CČV x KP = 26 600,- Kč

Všechny ceny v posudku jsou uvedeny s DPH

ZÁVĚR

Obvyklá cena Nissan Primera reg.zn 9S2 1719 činí ke dni 16.07.2014

26 600,-Kč včetně DPH

slovy: **Dvacetšesttisícšestsetkorun.**

Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a to ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Úvalech 21.07.2014



Jaromír Tesař
Maroldova 1322
250 82 ÚVALY

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Praze dne 18.12.2007 č.j.Spr.4064/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro oceňování motorových vozidel a pro obory doprava silniční a městská- analýzy dopravních nehod, strojírenství všeobecné- autoopravárenství z 18.11.2010 Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 341-39/2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace č. 82/2014

V Úvalech 21.07.2014

Jaromír Tesař
Tel. 723 561 803



Foto č. 1



Foto č. 2