

## Ocenění předmětu dražby

### Předmětem ocenění:

Ojetý **OSOBNÍ AUTOMOBIL**, značky: **ŠKODA**, obchodní označení: **OCTAVIA**, kategorie vozidla: **M1**, varianta: **ACBMMX11**, verze: **SAM6**, RZ: **2AA6210**, datum 1. registrace vozidla: **11.5.2009**, VIN: **TMBKE61Z3A2006083**, zdvih. objem: **1 968 ccm**, výkon **103 kW**, palivo: **NM**, barva: **8E8E, 9156 ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA**, karoserie: **OSOBNÍ KOMBI**, počet míst k sezení: **5**, spojovací zařízení: **TŘÍDA A50-X**, č. VTP: **UD 484454**, č. ORV: **UAI 490666**, přechtený stav počítadla ujetých kilometrů: **367 897 km.** (dále jen „automobil“)

### Výbava automobilu Škoda Octavia II Scout 4x4 2.0 TDI:

- Systém řízení stability ESP
  - Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
  - ABS
  - Protiprokluzový systém
  - Boční a hlavové airbagy vpředu
  - Přední airbag na straně řidiče, inteligentní, přední airbag na straně spolujezdce, vypínání
- Funkčnost:**
- Pohon 4x4
  - Satelitní navigace Columbus
  - Denní svícení
  - Centrální zamykání dálkové
  - Multifunkční volant
  - Posilovač řízení
  - Manuální 6-stupňová převodovka
  - Parkovací senzor vzadu
- Bezpečnost:**
- Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
  - Přední zadní elektrické ovládání oken
  - Dešťový sensor
  - Tempomat
  - Venkovní teplota
- Komfort:**
- Plně automatická dvou zónová klimatizace
  - Středová loketní opěrka vpředu a vzadu.
  - Tónovaná skla
- Exteriér:**
- Střešní nosiče
  - Elektrické sklopná zrcátka.
  - Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka, ukazatele směru.
- Interiér:**
- Dvě sady pneumatik: přední, zadní, 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště.
  - Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny a 17" průměr.
  - Přední mlhová světla
  - Xenonové světlomety
  - Ostříkovač světel
  - Střešní okno elektricky ovládané
  - Tažné zařízení
  - Automatické zpětné zrcátko
  - Čteč lampičky vpředu
  - Potahy sedadel: hlavní materiál - látka doplňkový materiál - látka
  - Výškově nastavitelná vyhřívaná přední sedadla. Zadní sedadla pro 3 oso

### Technický popis stavu automobilu:

**Směrnice EHS/ES č.:**  
2003/76 B, EURO 4

#### Motor

Typ: BMM, výkon: 103 kW, původní, funkční, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

#### Spojka:

Původní, zhoršená funkce, odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

#### Převodovka:

Původní, funkční, stav odpovídá stáří.

#### Přední náprava a řízení:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Zadní náprava:

Původní, stav odpovídá stáří.

**Brzdy ABS:**

Původní, stav odpovídá stáří.

**Elektr. Soustava:**

Původní.

**Akumulátor:**

Původní, stav odpovídá stáří.

**Karoserie:**

Původní, v minulosti možné poškození, stav odpovídá stáří.

**Lak:**

Původní, stav odpovídající provoznímu stáří.

**Interiér:**

Stav odpovídající provoznímu stáří.

**Kola:**

Hliníkové disky, poškozený lak, zimní pneu, stav odpovídá stáří.

**Servisní interval:**

Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

**Závěr:**

Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů, doporučujeme důkladnou servisní prohlídku všech provozních částí.

**Odhad ceny obvyklé:**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

**210 000 Kč**

V Praze dne 23.6.2016

.....  
Prohlídku a stanovení ceny vozu  
provedl za KOVA Group a.s.  
Miloslav Kovařík