



Ocenění předmětu dražby

Předmět ocenění:

Ojetý **NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ**, značky: **ŠKODA**, obchodní označení: **OCTAVIA**, kategorie vozidla: **N1**, varianta: **ACBMMX11**, verze: **AM6**, RZ: **6A55608**, datum 1. registrace vozidla: **28. 8. 2006**, VIN: **TMBKE21Z178013290**, zdvih. objem: **1 968 ccm**, výkon **103 kW**, palivo: **NM**, typ: **BMM**, barva: **9153 ŠEDÁ TMAVÁ METALÍZA**, karoserie: **OSOBNÍ KOMBI**, počet náprav – z toho hnaných: **2-2**, počet míst k sezení: **5**, spojovací zařízení: **TŘÍDA A50-X**, č. VTP: **UB490052**, č. ORV: **UAB 722139**, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: **213 346 km.** (*dále jen „automobil“*)

Výbava automobilu Škoda Octavia 2.0 TDI PD DPF 4x4 Elegance Kombi:

Bezpečnost:

- Systém řízení stability ESP
- Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
- ABS
- Protiprokluzový systém ETC řízený ABS a motorem
- Boční airbagy vpředu
- Přední airbag na straně řidiče, inteligentní, přední airbag na straně spolujezdce, vypínání

Funkčnost:

- Pohon 4x4

- Centrální zamykání dálkové
- Posilovač řízení s progresivním účinkem
- Manuální 6 – ti stupňová převodovka
- Přední zadní elektrické ovládání oken
- Tempomat

Komfort:

- Plně automatická dvou zónová klimatizace
- Středová loketní opěrka vpředu a vzadu.
- Tónovaná skla

- 8 reproduktorů

Exteriér:

- Střešní nosiče
- Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka, ukazatele směru.
- Přední mlhová světla
- Xenonové světlomety
- Ostřikovač světel
- Tažné zařízení
- Přídavná spodní ochrana pohonné jednotky
- Paket pro špatné cesty

Technický popis stavu automobilu:

Směrnice EHS/ES č.:

2003/76B, EURO 4

Motor

Typ: BMM, výkon: 103 kW, původní, hlučný, stav odpovídá stáří.

Spojka:

Původní, stav odpovídá stáří.

Převodovka:

Původní, stav odpovídá stáří.

Přední náprava a řízení:

Původní, stav odpovídá stáří.

Zadní náprava:

Původní, stav odpovídá stáří.

Brzdy ABS:

Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří.

Elektr. Soustava:

Původní.

Akumulátor:

Funkční.

Karoserie:

Původní, možné poškození v minulosti, nyní poškozený levý přední blatník, dveře u řidiče a levé zrcátko a čelní sklo, chybí pravý ostřikovač světel.

Lak:

Původní, drobné provozní oděrky, rozsáhlé poškození na levém blatníku a dveřích u řidiče, jinak stav odpovídající provoznímu stáří.

Interiér:

Stav odpovídající provoznímu stáří, vyčištěný mokrou cestou.

Kola:

Plechová 15", zimní pneu, stav odpovídá stáří.

Servisní interval:

Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

Závěr:

Automobil byl zakoupen v ČR jako nový, k dispozici jsou dva klíče, nevyplněná servisní kniha, interiér je vyčištěný mokrou cestou, vozidlo bylo delší dobu odstaveno, má poškozený levý přední blatník, dveře u řidiče a levé zpětné zrcátko a čelní sklo, nemá platnou STK, vyžaduje důkladnou servisní prohlídku, jeho stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Odhad ceny obvyklé:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

110 000 Kč

V Praze dne 19. 12. 2016

.....
KOVA Group a.s.
Miloslav Kovařík