



## Ocenění předmětu dražby

### Předmětem ocenění:

Ojetý **OSOBNÍ AUTOMOBIL KOMBI**, značky: **HYUNDAI**, obchodní označení: **I30**, kategorie vozidla: M1, varianta: **F5D51**, verze: **M66BZ1**, RZ: **3AI0734**, datum 1. registrace vozidla: **28. 2. 2013**, VIN: **TMAD381UAEJ018219**, zdvih. objem: **1 582**, výkon **81 kW**, palivo: **NM** barva: **ČERVENÁ**, karoserie: **KOMBI**, počet míst k sezení: **5**, STK platná do: **28. 2. 2017**, č. VTP: **UF 306331**, č. ORV: **UAL 214498**, přechtený počet ujetých kilometrů **59 958 km**, včetně příslušenství. (dále jen „automobil“)

### Výbava automobilu Hyundai i30sw 1,6 CRDI Style:

Dvouzónová, automatická klimatizace, ABS, CD přehrávač, dálkové centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, el. ovládání všech oken, el. ovládání zrcátek, el. sklopná zrcátka, ESP, imobilizér, isofix, LED denní svícení, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, originál autorádio, palubní počítač, parkovací senzory, couvací kamera, senzor stěračů senzor tlaku v pneumatikách, telefon, tempomat, USB, vyhřívaná sedadla, vyhřívaná zrcátka, výškově nastavitelná sedadla

### Technický popis stavu automobilu:

#### Směrnice EHS/ES č.:

566/2011J, EURO 5

#### Motor

Typ: D4FB, výkon: 81 kW, původní, stav odpovídá stáří.

#### Spojka:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Převodovka:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Přední náprava a řízení:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Závěr:

Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy z důvodu delšího odstavení, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

#### Zadní náprava:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Brzdy ABS:

Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří.

#### Elektr. Soustava:

Původní.

#### Akumulátor:

Původní, doporučená kontrola.

#### Karoserie:

Původní, možné poškození v minulosti.

#### Lak:

Původní, drobné provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří.

#### Interiér:

Stav odpovídající provoznímu stáří.

#### Kola:

Plechová, letní pneu, stav odpovídá stáří.

#### Servisní interval:

Poslední servis byl proveden 10.5.2016.

**Odhad ceny obvyklé:**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

**240 000 Kč** včetně DPH 21%

V Praze dne 9.2.2017

.....  
Prohlídku a stanovení ceny vozu  
provedl za KOVA Group a.s.  
Miloslav Kovařík