



## Ocenění předmětu dražby

### Předmětem ocenění:

Ojetý **NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ**, značky: **MERCEDES-BENZ**, obchodní označení: **SPRINTER 313 CDI KA/36**, kategorie vozidla: **N1**, typ: **906BB35**, RZ: **2AS4441**, datum 1. registrace vozidla: **09.02.2012**, VIN: **WDB9066331S661690**, zdvih. objem: **2 143 ccm**, výkon: **95 kW**, palivo: **NM**, typ motoru: **OM 651.955**, směrnice EHS/ES: **2008/74G**, počet náprav - z toho hnaných: **2-1 ZADNÍ**, převodovka: **MAN**, barva: **BÍLÁ**, počet míst k sezení: **2/3**, STK platná do: **2/2018**, přechýlený stav počítadla ujetých kilometrů: **161 401 km**.  
(dále jen „automobil“)

### Výbava automobilu Mercedes Benz 313 CDI Furgon:

Klimatizace, délka a šířka ložné plochy: 3 265 mm x 1 780 mm, celková délka a výška vozidla: 5 910 mm x 2 725 mm.

### Technický popis stavu automobilu:

#### Směrnice EHS/ES č.:

**2008/74G, EURO 5**

#### Motor

Typ: **OM 651.955**, výkon: **95 kW**, původní, stav odpovídá stáří.

#### Spojka:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Převodovka:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Přední náprava a řízení:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Zadní náprava:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Brzdy ABS:

Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří.

#### Elektr. Soustava:

Původní.

#### Akumulátor:

Na hranici životnosti, doporučená výměna.

#### Karoserie:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Lak:

Původní, drobné provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří.

#### Interiér:

Stav odpovídající provoznímu stáří.

#### Kola:

Plechová, stav odpovídá stáří.

### Závěr:

Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

### Odhad ceny obvyklé:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

**300 000 Kč včetně DPH 21%**

V Praze dne 21.09.2017

.....  
Prohlídku a stanovení ceny vozu provedl za KOVA Group a.s.  
Miloslav Kovařík