

# ZNALECKÝ POSUDEK č. 1876/013/19

*Posudek vyžádal* **JUdr Lužová Jiřina, insolvenční správce dlužníka H Service Bohemia s.r.o.**  
**Dušní 22**  
**110 00 Praha 1**

*Žádost - usnesení čj.*

*Ze dne*

*Účel posudku* **ocenění vozidla, insolvenční řízení, dražba**

*Reg. značka vozidla* **6 AD 1187**

*Termín vypracování posudku* **30.09.2019**

*Doba, ke které je cena motorového vozidla stanovena* **14. 9.2019**

*Posudek vypracoval*

**Petr Suda**  
**Kryšpínova 576/22**  
**109 00 Praha 10**

*Počet listů posudku včetně obálky* **11**

*Počet listů příloh* **3**

*Počet předaných vyhotovení* **2**

*Znalecký posudek je vypracován podle Znaleckého standardu č. 1., schváleného Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 29. 1. 1990 pod čj. 36/90-org. a jeho dodatku 1/A, 1/B.*

## Úvod

Posudek je vypracován na základě žádosti zadavatele.

### 0.1 Znalecký úkol

Stanovení technické hodnoty, časové a obvyklé ceny použitého motorového vozidla.

### 0.2 Spisové podklady

Znalecký posudek nebyl vypracován pro státní orgán, znalci nebyly položeny otázky usnesením či jiným opatřením.

### 0.3 Další použité podklady

Technický průkaz.

### 0.4 Seznam příloh

Bez příloh

### 0.5 Metody použité při stanovení obecné/obvyklé ceny

Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní oblíbenosti. Pro stanovení této ceny je v posudku použita kombinace dvou metod :

A) Metoda věcné hodnoty. Hodnota hmotného movitého majetku je zde vyjádřena cenou časovou, která představuje reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Tato cena je technická hodnota vyjádřená v korunách a reprezentuje potenciál daného majetku uspokojit potřeby.

B) Metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. Touto metodou je stanoven koeficient prodejnosti. Při jeho stanovení byl respektován zadaný účel ocenění a cena obecná se v tomto případě rovná ceně obvyklé.

## I. Nález

### 1.1 Identifikace vozidla

<i>Technický průkaz č.</i>	<b>UH 547367</b>
<i>vydán kým</i>	<b>Škoda Auto a.s</b>
<i>dne</i>	<b>02.12.2016</b>
<i>Osvědčení o reg. č.</i>	<b>nepředloženo</b>
<i>vydáno kým</i>	
<i>dne</i>	<b>. .</b>
<i>STK platné do</i>	<b>10. 4.2021</b>

*podle TP*

*zjištěno na vozidle*

<i>Značka a typ vozidla</i>	<b>Škoda Fabia</b>	<b>dtto</b>
<i>Provedení karoserie</i>	<b>hatchback</b>	<b>dtto</b>
<i>Druh vozidla</i>	<b>osobní</b>	<b>dtto</b>

Výrobce	Škoda Auto a.s.	dtto
Rok výroby	2017	dtto
VIN (výr. číslo vozidla)	TMBEM6NJ4HZ099458	dtto
Výr. číslo karoserie	TMBEM6NJ4HZ099458	dtto
Výr. číslo motoru		dtto
Barva vozidla	černá	černá metaliza
Obsah / druh motoru	1197 / zážehový;	dtto
Výkon [kW] / typ mot.	66 / CJZ	dtto
Reg. značka / datum přidělení	6 AD 1187 / 10. 4.2017	
Datum prvního uvedení vozidla do provozu	10. 4.2017	

Držitel vozidla **Moneta Auto s.r.o./H Service Bohemia s.r.o.**

Počet držitelů **1**  
 Stav počítadla ujetých km **48 892**  
 Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele **48 892**

Údaje na vozidle souhlasí s údaji v dokumentaci.

### 1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy

a/ podle záznamu v TP **Bez záznamu.**  
 b/ podle dokladů držitele **Doklady nepředloženy.**  
 c/ podle sdělení držitele **Bez sdělení.**

### 1.3 Posouzení, zda výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ

Odpovídá **ano**  
 Neodpovídá  
 Neúplná  
 Mimořádná

### 1.4 Technický stav vozidla zjištěn

Prohlídkou **Ano**  
 za účasti  
 Zkušební jízdou **ano, krátká v objektu**  
 Datum a místo prohlídky **12. 9.2019 Praha 5 Nádražní 10**  
 Datum a místo zkuš. jízdy **12. 9.2019 dtto**  
 Vozidlo řídil **osobně**  
 Stav vozovky, atmosférické podmínky **suchá, dobré**  
 Teplota **17 °C**  
 Stabilita vozidla v přímé jízdě **odpovídající**  
 - při brzdění provozní brzdou **bez zjevných**

## 1.5 Technický stav skupin vozidla

### a) Motor

<i>Start motoru</i>	<b>dobrý</b>
<i>Výkon</i>	<b>odpovídající</b>
<i>Volnoběh</i>	<b>pravidelný</b>
<i>Běh v otáčkách</i>	<b>odpovídající</b>
<i>Hlučnost</i>	<b>odpovídající</b>
<i>Kouřivost</i>	<b>objednavatel posudku</b>
<i>Akcelerace vozidla</i>	<b>dobrá</b>
<i>El. přísluř. motoru a zapalování</i>	<b>funkční</b>
<i>Chladicí systém a chladič</i>	<b>únik nezjištěn</b>
<i>Palivový systém</i>	<b>dtto</b>
<i>Výfukové potrubí a tlumič výfuku</i>	<b>odpovídající</b>
<i>Těsnost spojů, únik oleje</i>	<b>únik nezjištěn</b>
<i>Jiné poškození</i>	
<i>Poznámka</i>	

### b) Spojka

<i>Vůle pedálu</i>	<b>odpovídající</b>
<i>Rozjezd vozidla</i>	<b>plynulý</b>
<i>Jiné poškození</i>	
<i>Poznámka</i>	<b>nutná inspekce, servis motoru</b>

#### *Hodnocení technického stavu motoru a spojky*

<i>Úměrný době provozu a počtu ujetých km</i>	<b>ne</b>
<i>Lepší 0 % Horší 5 %</i>	

### c) Převodovka

<i>Hlučnost</i>	<b>odpovídající</b>
<i>Těsnost - únik oleje</i>	<b>únik nezjištěn</b>
<i>Řazení</i>	<b>funkční</b>
<i>Volnoběh</i>	
<i>Jiné poškození</i>	
<i>Poznámka</i>	<b>5 rychlostní manuál</b>

#### *Hodnocení technického stavu převodovky*

<i>Úměrný době provozu a počtu ujetých km</i>	<b>ano</b>
<i>Lepší 0 % Horší 0 %</i>	

### d) Rozvodovka, přídavné převody

<i>Hlučnost</i>	<b>odpovídající</b>
<i>Těsnost - únik oleje</i>	<b>únik nezjištěn</b>
<i>Jiné poškození</i>	
<i>Poznámka</i>	

**e) Kloubové hřídele**

Hlučnost:	<b>odpovídající</b>
Vůle v kloubech	<b>odpovídající</b>
Jiné poškození	
Poznámka	

**Hodnocení technického stavu přídatných převodů**

Úměrný době provozu a počtu ujetých km	<b>ano</b>
Lepší      0 %      Horší      0 %	

**f) Přední náprava**

Ložiska kol	<b>odp.stáří,uj.km</b>
Rejdové čepy	<b>odpovídající</b>
Uložení závěsných ramen	<b>odpovídající</b>
Pera, tlumiče	<b>odpovídající</b>
Vozová kola	<b>odpovídající</b>
Jiné poškození	
Poznámka	

**g) Mechanismus řízení**

Klouby, rejd, řízení	<b>odpovídající</b>
Převodovka řízení	<b>funkční</b>
Vůle řízení na volantu	<b>odpovídající</b>
Posilovač řízení	<b>funkční</b>
Jiné poškození	
Poznámka	

**Hodnocení technického stavu přední nápravy a mechanismu řízení**

Úměrný době provozu a počtu ujetých km	<b>ano</b>
Lepší      0 %      Horší      0 %	

**h) Zadní náprava**

Ložiska kol	<b>odp.stáří,uj.km</b>
Uložení mostu, nápravnice, závěsných ramen	<b>odpovídající</b>
Pera, tlumiče	<b>odpovídající</b>
Vozová kola	<b>odpovídající</b>
Jiné poškození	
Poznámka	

**Hodnocení technického stavu zadní nápravy**

Úměrný době provozu a počtu ujetých km	<b>ano</b>
Lepší      0 %      Horší      0 %	

**i) Brzdový systém**

Provozní brzda	<b>funkční</b>
Nouzová brzda	
Vůle pedálu brzdy	<b>odpovídající</b>
Vůle parkovací brzdy	<b>odpovídající</b>
Ovládací ústrojí	<b>funkční</b>
Posilovač brzd	<b>funkční</b>
Jiné poškození	
Poznámka	

**Hodnocení technického stavu brzdového systému**

Úměrný době provozu a počtu ujetých km **ano**  
 Lepší 0 % Horší 0 %

**j) Rám**

Poškození, závady  
 Poznámka

**Hodnocení technického stavu rámu**

Úměrný době provozu a počtu ujetých km  
 Lepší % Horší %

**k) Skříň karoserie (budky)**

Lak: **Odpovídající**  
 Celkový stav **odpovídající**

**Stav dílů****Blatníky**

LP odp.stáří, počtu uj.km	PP odp.stáří, počtu uj.km
LZ odp.stáří, počtu uj.km	PZ odp.stáří, počtu uj.km

**Podběhy kol**

LP odp.stáří	PP odp.stáří
LZ odp.stáří	PZ odp.stáří

**Dveře**

LP odp.stáří	PP odp.stáří
LZ odp.stáří	PZ odp.stáří

**Bok karoserie**

L odp.stáří,uj.km	P odp.stáří,uj.km
-------------------	-------------------

**Dveřní prahy**

L odpovídající	P odpovídající
----------------	----------------

Přední stěna	<b>odp.stáří</b>
Zadní stěna	<b>odp.stáří</b>
Střecha	<b>odp.stáří</b>
Sloupky střechy	<b>dtto</b>
Víko zav. prostoru	<b>odpovídající</b>
Víko mot. prostoru	<b>odpovídající</b>
Podlaha shora	<b>odpovídající</b>
Podlaha zespodu	<b>odpovídající</b>
Podlaha prost. pro zavazadla	<b>odpovídající</b>
Plošina valníkové karoserie	
Jiné poškození	

Poznámka

**Hodnocení technického stavu karoserie (budky)**

Úměrný době provozu a počtu ujetých km **ano**  
 Lepší **0 %** Horší **0 %**

**l) Příslušenství a výzbroj karoserie (včetně elektrické)**

Čelní sklo	<b>bez zjevných poškození</b>
Přístr. deska vč. přístrojů	<b>funkční</b>
Clony proti slunci	<b>funkční</b>
Stěrače	<b>funkční</b>
Ostřikovače	<b>funkční</b>
Zpět. zrcátka vnější	<b>funkční</b>
Zpět. zrcátka vnitřní	<b>funkční</b>
Akumulátor	<b>funkční</b>
zkoušen	<b>při prohlídce</b>
Světlomety hlavní	<b>funkční</b>
Světlomety pomocné	<b>funkční</b>
Zadní skup. svítílny	<b>fukční</b>
Osvětlení SPZ	<b>dtto</b>
Svítílny ukaz. směru	<b>funkční</b>
Osv. do mlhy	<b>funční</b>
Nárazníky přední	<b>odpovídající</b>
Nárazníky zadní	<b>odpovídající</b>
Okrasné prvky	<b>odpovídající</b>
Topení, ventilátor	<b>funkční</b>
Rezervní vozid.kolo	<b>funkční</b>
Čalounění karoserie	
boky	<b>odpovídající</b>
výplň dveří	<b>dtto</b>
strop	<b>dtto</b>
sedadla	<b>dtto</b>

Jiné poškození

Poznámka

**Hodnocení technického stavu příslušenství**

Úměrný době provozu a počtu ujetých km **ano**  
 Lepší **0 %** Horší **0 %**

### 1.6 Pneumatiky

Typ a rozměr prvomontáže	Cena Kč	Typ a rozměr na vozidle	Cena Kč THP %	Poz.
185/60 R 15	1 700	Kumho 185/60 R 15 Econ 84 H	1 700 60	LP
185/60 R 15	1 700	Kumho 185/60 R 15 Econ 84 H	1 700 60	PP
185/60 R 15	1 700	Kumho 185/60 R 15 Econ 84 H	1 700 60	LZ
185/60 R 15	1 700	Kumho 185/60 R 15 Econ 84 H	1 700 60	PZ
<b>Rezerva</b>				
185/60 R 15	1 700	Kumho 185/60 R 15 Econ 84 H	1 700 90	
Výchozí cena CNPP		<b>8 500 Kč</b>		
Výchozí cena CNPV		<b>8 500 Kč</b>		
Celková cena pneu na vozidle CČPV		<b>5 610 Kč</b>		

### 1.7 Mimořádná výbava

Druh, typ	ks	Vých.cena	roky	měs.	Zjišť. stav	TH %	Čas.cena
metalický lak	1	10 900	3	0	úměrný stáří	60	6 540
vyhřívání předních sedadel	1	5 000	3	0	dtto	60	3 000
<b>Součet CČVM (Kč)</b>							<b>9 540</b>



## II. Posudek

### 2.1 Výpočet technické hodnoty vozidla

#### 2.1.1 Výpočet základní amortizace $ZA = (ZAD + ZAP) / 2$ [%]

- 5** - skupina vozidla  
**6** - datum uvedení do provozu (datum generální opravy)  
**7** - doba provozu skupiny - ROKY  
**8** - doba provozu skupiny - MĚSÍCE  
**9** - procenta srážky za roky provozu  
**10** - procenta srážky za měsíce provozu  
**ZAD** - základní amortizace za dobu (%)

5	6	7	8	9	10	ZAD
Motor + spojka	10. 4.2017	3	0	40,00	0,00	40,00
Převodovka + rozvodovka	10. 4.2017	3	0	40,00	0,00	40,00
Zadní náprava	10. 4.2017	3	0	40,00	0,00	40,00
Přední náprava + mech. řízení	10. 4.2017	3	0	40,00	0,00	40,00
Skříň karoserie	10. 4.2017	3	0	40,00	0,00	40,00
Výbava karoserie	10. 4.2017	3	0	40,00	0,00	40,00

- 11** - skupina vozidla  
**PKM** - počet ujetých km skupiny vozu  
**12** - první část kilometrů  
**13** - procenta srážky za první část kilometrů  
**14** - další část kilometrů  
**15** - procenta srážky za další část kilometrů  
**ZAP** - základní amortizace za počet kilometrů (%)

11	PKM	12	13	14	15	ZAP
Motor + spojka	48 892	20 000	1,00	28 892	0,50	34,50
Převodovka + rozvodovka	48 892	20 000	1,00	28 892	0,50	34,50
Zadní náprava	48 892	20 000	1,00	28 892	0,50	34,50
Přední náprava + mech. řízení	48 892	20 000	1,00	28 892	0,50	34,50
Skříň karoserie	48 892	20 000	1,00	28 892	0,50	34,50
Výbava karoserie	48 892	20 000	1,00	28 892	0,50	34,50

**2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla**

<b>THSN</b>	- výchozí technická hodnota skupiny
<b>ZA</b>	- základní amortizace
<b>c</b>	- technický stav skupiny dle hodnocení při prohlídce
<b>THS</b>	- zbytek technického života skupiny ke dni ocenění
<b>PDS</b>	- poměrný díl skupiny z vozidla bez pneu jako celku
<b>PTHS</b>	- poměrná technická hodnota skupiny

skupina vozidla	THSN %	ZA %	c %	THS %	PDS %	PTHS %
Motor + spojka	100,00	37,25	5-	59,61	20	11,92
Převodovka + rozvodovka	100,00	37,25	0	62,75	10	6,27
Zadní náprava	100,00	37,25	0	62,75	4	2,51
Přední náprava + mech. řízení	100,00	37,25	0	62,75	11	6,90
Skříň karoserie	100,00	37,25	0	62,75	25	15,68
Výbava karoserie	100,00	37,25	0	62,75	30	18,82
				<b>Součet THVR =</b>	<b>62,10 %</b>	

$$PTHS = \frac{THSN \cdot (100 - ZA) \cdot (100 + c) \cdot PDS}{1\ 000\ 000}$$

**Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = 62,10 %**

**2.2 Stanovení výchozí ceny - CN**

Výše výchozí ceny vozidla CN	<b>316 900 Kč</b>
Zjištěno u pojišťovny	
Platná prodejní cena	
Stanovená znalcem	<b>dle ceníku eurotax</b>
Zdůvodnění ceny	

**2.3 Časová cena pneu na vozidle**

**CČPV 5 610 Kč**

**2.4 Časová cena mimořádné výbavy**

**CČVM 9 540 Kč**

**2.5 Výpočet časové ceny vozidla**

Výchozí cena CN	<b>316 900 Kč</b>
Výchozí cena pneu prvomontáže CNPP (odečet)	<b>8 500 Kč</b>
Redukovaná cena vozidla bez pneu CR = CN - CNPP	<b>308 400 Kč</b>
THVR vozidla bez pneu vyjádřená v Kč (THVR . CR)	<b>191 516 Kč</b>
Časová cena pneu CČPV	<b>5 610 Kč</b>
Časová cena mimořádné výbavy CČVM	<b>9 540 Kč</b>
Časová cena vozu CČV = THVR . (CN-CNPP)+CČPV+CČVM	<b>206 666 Kč</b>

## 2.6 Výpočet obvyklé ceny vozidla

Koeficient prodejnosti  $KP = 0,85$

Zdůvodnění koeficientu prodejnosti

**studium inzertních portálů, průzkum trhu, , přihlédnuto, že nelze při dražbě uplatnit záruku za event. vady**

Obvyklá cena vozidla  $COB = CCV \cdot KP =$

**175 700 Kč**

slovy stosedmdesátpětisícisedmset Korun českých

Výchozí cena vozidla, ceny pneumatik a mimořádné výbavy jsou zadány s DPH

=====

### Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 4.10.1983 Č.j. 1876/83

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1876/013/19 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu číslo 1876/013/19.

Praha dne 21. 9.2019

Petr Suda  
Kryšpínova 576/22  
109 00 Praha 10